

## 國立臺北護理健康大學

## 飲水機水質檢查記錄表

校本部(86台)

111年9月30日 檢查者：韓國菁

| 地 點 \ 項 目 |         |    |       | 大腸桿菌水質檢驗 |
|-----------|---------|----|-------|----------|
| 1         | 行政大樓    | 賀眾 | 學務處   | 未驗       |
| 2         | 行政大樓    | 賀眾 | 總務處   | 未驗       |
| 3         | 行政大樓    | 賀眾 | 2 F   | 未驗       |
| 4         | 行政大樓    | 賀眾 | 3 F   | ----     |
| 5         | 圖書館1樓   | 賀眾 | 1 F   | 未驗       |
| 6         | 圖書館自修教室 | 賀眾 | B 1 F | 未驗       |
| 7         | 親仁樓     | 賀眾 | B 1 F | 未驗       |
| 8         | 親仁樓     | 賀眾 | B 2 F | 未驗       |
| 9         | 親仁樓     | 賀眾 | B 3 F | 未驗       |
| 10        | 親仁樓     | 賀眾 | B 4 F | 未驗       |
| 11        | 親仁樓     | 賀眾 | B 5 F | ----     |
| 12        | 親仁樓     | 賀眾 | B 6 F | 未驗       |
| 13        | 親仁樓     | 賀眾 | B 7 F | 未驗       |
| 14        | 教學大樓    | 賀眾 | G103  | 未驗       |
| 15        | 教學大樓    | 賀眾 | G207  | 未驗       |
| 16        | 教學大樓    | 賀眾 | G210  | 未驗       |
| 17        | 教學大樓    | 賀眾 | G301  | 未驗       |
| 18        | 教學大樓    | 賀眾 | G309  | ----     |
| 19        | 教學大樓    | 賀眾 | G402  | 未驗       |
| 20        | 教學大樓    | 賀眾 | G408  | 未驗       |
| 21        | 科技大樓    | 賀眾 | S1健康  | 未驗       |
| 22        | 科技大樓    | 賀眾 | S1電算  | 未驗       |
| 23        | 科技大樓    | 賀眾 | S201  | 未驗       |
| 24        | 科技大樓    | 賀眾 | S207  | 未驗       |
| 25        | 科技大樓    | 賀眾 | S314  | ----     |
| 26        | 科技大樓    | 賀眾 | S301  | 未驗       |

| <div> <div>地 點</div> <div>項 目</div> </div> |          |    |      | 大腸桿菌水質檢驗 |
|--------------------------------------------|----------|----|------|----------|
| 27                                         | 體育館(後側)  | 賀眾 | 1 F  | 未驗       |
| 28                                         | 體育館(前側)  | 賀眾 | 1 F  | 未驗       |
| 29                                         | 體育館      | 賀眾 | 2 F  | 未驗       |
| 30                                         | 癒心鄉2樓    | 力霸 | 2 F  | 未驗       |
| 31                                         | 學生活動中心   | 力霸 | B1 F | 未驗       |
| 32                                         | 蘭心樓      | 力霸 | 1 F  | 未驗       |
| 33                                         | 蘭心樓      | 賀眾 | 2 F  | 未驗       |
| 34                                         | 蘭心樓      | 力霸 | 3 F  | ----     |
| 35                                         | 蘭心樓      | 賀眾 | 4 F  | 未驗       |
| 36                                         | 蘭心樓      | 力霸 | 5 F  | 未驗       |
| 37                                         | 蘭心樓      | 賀眾 | 6 F  | ----     |
| 38                                         | 蘭心樓      | 力霸 | 7 F  | 未驗       |
| 39                                         | 蘭心樓      | 力霸 | 8 F  | 未驗       |
| 40                                         | 蕙質樓      | 力霸 | 1 F  | 未驗       |
| 41                                         | 蕙質樓      | 賀眾 | 2 F  | 未驗       |
| 42                                         | 蕙質樓      | 力霸 | 3 F  | ----     |
| 43                                         | 蕙質樓      | 力霸 | 4 F  | 未驗       |
| 44                                         | 蕙質樓      | 賀眾 | 5 F  | 未驗       |
| 45                                         | 蕙質樓      | 力霸 | 6 F  | 未驗       |
| 46                                         | 蕙質樓      | 賀眾 | 7 F  | 未驗       |
| 47                                         | 蕙質樓      | 力霸 | 8 F  | 未驗       |
| 48                                         | 樂育樓      | 賀眾 | 1 F  | ----     |
| 49                                         | 樂育樓      | 賀眾 | 2 F  | 未驗       |
| 50                                         | 樂育樓      | 賀眾 | 3 F  | 未驗       |
| 51                                         | 樂育樓      | 賀眾 | 4 F  | 未驗       |
| 52                                         | 學生育樂中心   | 賀眾 | B1F  | 未驗       |
| 53                                         | 水療中心     | 賀眾 | 1 F  | 未驗       |
| 54                                         | 水療中心(育成) | 賀眾 | 2 F  | 未驗       |
| 55                                         | 水療中心(社團) | 賀眾 | 2 F  | 未驗       |

| 地 點 |          | 項 目 |        | 大腸桿菌水質檢驗 |
|-----|----------|-----|--------|----------|
|     |          |     |        |          |
| 56  | 爾雅樓(12台) | 力霸  | 1 F    | 未驗       |
| 57  | 爾雅樓      | 力霸  | 3 F    | 未驗       |
| 58  | 爾雅樓      | 力霸  | 4 F    | 未驗       |
| 59  | 爾雅樓      | 力霸  | 5 F    | ----     |
| 60  | 爾雅樓      | 力霸  | 6 F    | 未驗       |
| 61  | 爾雅樓      | 力霸  | 7 F    | 未驗       |
| 62  | 爾雅樓      | 力霸  | 8 F    | 未驗       |
| 63  | 爾雅樓      | 力霸  | 9 F    | 未驗       |
| 64  | 爾雅樓      | 力霸  | 10 F   | 未驗       |
| 65  | 爾雅樓      | 力霸  | 11 F   | 未驗       |
| 66  | 爾雅樓      | 力霸  | 12 F   | 未驗       |
| 67  | 爾雅樓      | 力霸  | 13 F   | 未驗       |
| 68  | 學思樓(19台) | 賀眾  | 2 F    | 未驗       |
| 69  | 學思樓      | 賀眾  | 3 F    | 未驗       |
| 70  | 學思樓      | 賀眾  | 4 F 左  | 未驗       |
| 71  | 學思樓      | 賀眾  | 4 F 中  | 未驗       |
| 72  | 學思樓      | 賀眾  | 4 F 右  | ----     |
| 73  | 學思樓      | 賀眾  | 5 F 左  | 未驗       |
| 74  | 學思樓      | 賀眾  | 5 F 右  | 未驗       |
| 75  | 學思樓      | 賀眾  | 6 F 左  | 未驗       |
| 76  | 學思樓      | 賀眾  | 6 F 右  | 未驗       |
| 77  | 學思樓      | 賀眾  | 7 F 左  | 未驗       |
| 78  | 學思樓      | 賀眾  | 7 F 右  | 未驗       |
| 79  | 學思樓      | 賀眾  | 8 F 左  | 未驗       |
| 80  | 學思樓      | 賀眾  | 8 F 右  | 未驗       |
| 81  | 學思樓      | 賀眾  | 9 F 左  | ----     |
| 82  | 學思樓      | 賀眾  | 9 F 右  | 未驗       |
| 83  | 學思樓      | 賀眾  | 10 F 左 | 未驗       |
| 84  | 學思樓      | 賀眾  | 10 F 右 | 未驗       |

8.1

| <div> <div>地 點</div> <div>項 目</div> </div> |     |    |        | 大腸桿菌水質檢驗 |
|--------------------------------------------|-----|----|--------|----------|
| 85                                         | 學思樓 | 賀眾 | 11 F 左 | 未驗       |
| 86                                         | 學思樓 | 賀眾 | 11 F 右 | 未驗       |

## 城區部(5台)

111年9月8日 檢查者：韓國菁

| <div> <div>地 點</div> <div>項 目</div> </div> |              |    |     | 大腸桿菌水質檢驗 |
|--------------------------------------------|--------------|----|-----|----------|
| 1                                          | 文教大樓<br>C301 | 力霸 | 3 F | ----     |
| 2                                          | 文教大樓<br>C309 | 賀眾 | 3 F | ----     |
| 3                                          | 文教大樓<br>C401 | 力霸 | 4 F | ----     |
| 4                                          | 聽語研究所        | 賀眾 | 4 F | ----     |
| 5                                          | 警衛室後方        | 賀眾 | 門後  | ----     |

備註: 1.標準值:大腸桿菌:&lt; 6.0MPN/100ml

註:“-----”表正常(陰性)、“X”表超過標準值

2.104年9月刪除一般細菌(總菌落數)檢驗

3.飲水機水質抽驗台數為八分之一