

國立臺北護理健康大學

飲水機水質檢查記錄表

校本部(56台)

110年04月06日 檢查者：韓國菁

地 點 \ 項 目				大腸桿菌水質檢驗
1	行政大樓	賀眾	學務處	-
2	行政大樓	賀眾	總務處	-
3	行政大樓	賀眾	2 F	-
4	行政大樓	賀眾	3 F	-
5	圖書館1樓	賀眾	1 F	-
6	圖書館自修教室	賀眾	B 1 F	-
7	親仁樓	賀眾	B 1 F	-
8	親仁樓	賀眾	B 2 F	-
9	親仁樓	賀眾	B 3 F	-
10	親仁樓	賀眾	B 4 F	-
11	親仁樓	賀眾	B 5 F	-
12	親仁樓	賀眾	B 6 F	-
13	親仁樓	賀眾	B 7 F	-
14	教學大樓	賀眾	G103	-
15	教學大樓	賀眾	G207	-
16	教學大樓	賀眾	G210	-
17	教學大樓	賀眾	G301	-
18	教學大樓	賀眾	G309	-
19	教學大樓	賀眾	G402	-
20	教學大樓	賀眾	G408	-
21	科技大樓	賀眾	S1健康	-
22	科技大樓	賀眾	S1電算	-
23	科技大樓	賀眾	S201	-
24	科技大樓	賀眾	S207	-
25	科技大樓	賀眾	S314	-
26	科技大樓	賀眾	S301	-

地 點 項 目				大腸桿菌水質檢驗
27	體育館(後側)	賀眾	1 F	-
28	體育館(前側)	賀眾	1 F	-
29	體育館	賀眾	2 F	-
30	癒心鄉2樓	力霸	2 F	-
31	學生活動中心	力霸	B1 F	-
32	蘭心樓	力霸	1 F	-
33	蘭心樓	賀眾	2 F	-
34	蘭心樓	力霸	3 F	-
35	蘭心樓	賀眾	4 F	-
36	蘭心樓	力霸	5 F	-
37	蘭心樓	賀眾	6 F	-
38	蘭心樓	力霸	7 F	-
39	蘭心樓	力霸	8 F	-
40	蕙質樓	力霸	1 F	-
41	蕙質樓	賀眾	2 F	-
42	蕙質樓	力霸	3 F	-
43	蕙質樓	力霸	4 F	-
44	蕙質樓	賀眾	5 F	-
45	蕙質樓	力霸	6 F	-
46	蕙質樓	賀眾	7 F	-
47	蕙質樓	力霸	8 F	-
48	樂育樓	賀眾	1 F	-
49	樂育樓	賀眾	2 F	-
50	樂育樓	賀眾	3 F	-
51	樂育樓	賀眾	4 F	-
52	學生育樂中心	賀眾	B1F	-
53	水療中心	賀眾	1 F	-
54	水療中心(育成)	賀眾	2 F	-
55	水療中心(社團)	賀眾	2 F	-

城區部(17 台)

110 年 04 月 19 日 檢查者：韓國菁

地 點 \ 項 目				大腸桿菌水質檢驗
1	女生宿舍	力霸	1 F	-
2	女生宿舍	力霸	2 F	-
3	女生宿舍	力霸	3 F	-
4	女生宿舍	力霸	4 F	-
5	男生宿舍	賀眾	1 F	-
6	男生宿舍	賀眾	2 F	-
7	男生宿舍	賀眾	3 F	-
8	男生宿舍	賀眾	4 F	-
9	文教大樓 C301	力霸	3 F	-
10	文教大樓 C309	賀眾	3 F	-
11	文教大樓 C401	力霸	4 F	-
12	聽語研究所	賀眾	4 F	-
13	長照所1	賀眾	2 F	-
14	長照系辦公室2	賀眾	2 F	-
15	健管研究所	賀眾	1F	-
16	警衛室後方	賀眾	門後	-
17	長照中心	力霸	4F	-

備註:1.標準值:大腸桿菌:< 6.0MPN/100ml

註：“—”表正常、“X”表超過標準值

2.104 年 9 月刪除一般細菌(總菌落數)檢驗