

國立臺北護理健康大學

飲水機水質檢查記錄表

校本部(86台)

112年9月7日 檢查者：韓國菁

地 點 \ 項 目				大腸桿菌水質檢驗
1	行政大樓	賀眾	學務處	未驗
2	行政大樓	賀眾	總務處	未驗
3	行政大樓	賀眾	2 F	未驗
4	行政大樓	賀眾	3 F	----
5	圖書館1樓	賀眾	1 F	未驗
6	圖書館自修教室	賀眾	B 1 F	未驗
7	親仁樓	賀眾	B 1 F	未驗
8	親仁樓	賀眾	B 2 F	未驗
9	親仁樓	賀眾	B 3 F	未驗
10	親仁樓	賀眾	B 4 F	未驗
11	親仁樓	賀眾	B 5 F	----
12	親仁樓	賀眾	B 6 F	未驗
13	親仁樓	賀眾	B 7 F	未驗
14	教學大樓	賀眾	G103	未驗
15	教學大樓	賀眾	G207	未驗
16	教學大樓	賀眾	G210	未驗
17	教學大樓	賀眾	G301	未驗
18	教學大樓	賀眾	G309	----
19	教學大樓	賀眾	G402	未驗
20	教學大樓	賀眾	G408	未驗
21	科技大樓	賀眾	S1健康	----
22	科技大樓	賀眾	S1電算	未驗
23	科技大樓	賀眾	S201	未驗
24	科技大樓	賀眾	S207	未驗
25	科技大樓	賀眾	S314	未驗
26	科技大樓	賀眾	S301	未驗

地 點 項 目				大腸桿菌水質檢驗
27	體育館(後側)	賀眾	1 F	未驗
28	體育館(前側)	賀眾	1 F	未驗
29	體育館	賀眾	2 F	未驗
30	癒心鄉2樓	力霸	2 F	未驗
31	學生活動中心	力霸	B1 F	未驗
32	蘭心樓	力霸	1 F	未驗
33	蘭心樓	賀眾	2 F	未驗
34	蘭心樓	力霸	3 F	----
35	蘭心樓	賀眾	4 F	未驗
36	蘭心樓	力霸	5 F	未驗
37	蘭心樓	賀眾	6 F	----
38	蘭心樓	力霸	7 F	未驗
39	蘭心樓	力霸	8 F	未驗
40	蕙質樓	力霸	1 F	未驗
41	蕙質樓	賀眾	2 F	未驗
42	蕙質樓	力霸	3 F	----
43	蕙質樓	力霸	4 F	未驗
44	蕙質樓	賀眾	5 F	未驗
45	蕙質樓	力霸	6 F	未驗
46	蕙質樓	賀眾	7 F	未驗
47	蕙質樓	力霸	8 F	未驗
48	樂育樓	賀眾	1 F	----
49	樂育樓	賀眾	2 F	未驗
50	樂育樓	賀眾	3 F	未驗
51	樂育樓	賀眾	4 F	未驗
52	學生育樂中心	賀眾	B1F	未驗
53	水療中心	賀眾	1 F	未驗
54	水療中心(育成)	賀眾	2 F	未驗
55	水療中心(社團)	賀眾	2 F	未驗

地 點		項 目		大腸桿菌水質檢驗
56	爾雅樓(12台)	力霸	1 F	未驗
57	爾雅樓	力霸	3 F	未驗
58	爾雅樓	力霸	4 F	未驗
59	爾雅樓	力霸	5 F	----
60	爾雅樓	力霸	6 F	未驗
61	爾雅樓	力霸	7 F	未驗
62	爾雅樓	力霸	8 F	未驗
63	爾雅樓	力霸	9 F	未驗
64	爾雅樓	力霸	10 F	未驗
65	爾雅樓	力霸	11 F	未驗
66	爾雅樓	力霸	12 F	未驗
67	爾雅樓	力霸	13 F	未驗
68	學思樓(19台)	賀眾	2 F	未驗
69	學思樓	賀眾	3 F	未驗
70	學思樓	賀眾	4 F 左	未驗
71	學思樓	賀眾	4 F 中	未驗
72	學思樓	賀眾	4 F 右	----
73	學思樓	賀眾	5 F 左	未驗
74	學思樓	賀眾	5 F 右	未驗
75	學思樓	賀眾	6 F 左	未驗
76	學思樓	賀眾	6 F 右	未驗
77	學思樓	賀眾	7 F 左	未驗
78	學思樓	賀眾	7 F 右	未驗
79	學思樓	賀眾	8 F 左	未驗
80	學思樓	賀眾	8 F 右	未驗
81	學思樓	賀眾	9 F 左	----
82	學思樓	賀眾	9 F 右	未驗
83	學思樓	賀眾	10 F 左	未驗
84	學思樓	賀眾	10 F 右	未驗

8.1

地 點				大腸桿菌水質檢驗
項 目				
85	學思樓	賀眾	11 F 左	未驗
86	學思樓	賀眾	11 F 右	未驗

城區部(6台)

112年9月22日 檢查者：韓國菁

地 點 \ 項 目				大腸桿菌水質檢驗
1	文教大樓 C301	力霸	3 F	未驗
2	文教大樓 C309	賀眾	3 F	----
3	文教大樓 C401	力霸	4 F	未驗
4	聽語研究所	賀眾	4 F	未驗
5	警衛室後方	賀眾	門後	----
6	樂齡樓	力霸	4 F	----

備註: 1.標準值:大腸桿菌:< 6.0MPN/100ml

註:“-----”表正常(陰性)、“X”表超過標準值

2.104年9月刪除一般細菌(總菌落數)檢驗

3.飲水機水質抽驗台數為八分之一